

# UPPSLAG

## Burturbeining av kloakkspillivatni frá skipum

Sambært kunngerð nr. 123 frá 25. november 2005 og kapitlul XXIV í Fráboðan frá Skipaeftirlitinum B, D, E og F og sambært Fylgisskjal IV til altjóða MARPOL sáttmálan

Kloakkspillivatn skal goymast umborð og avhendast til móttøkuskipan á landi, ella burturbeinast sambært ásetingum niðanfyri

*Skip størri enn 400 BT ella góðkend til fleiri enn 15 fólk*

Burturbeining av kloakkspillivatni frá skipum, og havstøðum, er bannað, sbr. fylgisskjal IV til MARPOL sáttmálan, uttan so at:

- 1) kloakkspillivatnið er malið og sóttreinsað í góðkendari skipan, og burturbeiningin fer fram í minsta lagi 3 fjórðingar úr næsta landi; ella
  - 2) kloakkspillivatnið verður burturbeint í minsta lagi 12 fjórðingar úr næsta landi. Verður kloakkspillivatn tømt úr kloakktanga skal hetta gerast meðan skipið siglir við í minsta lagi 4 fjórðingum um tíman; ella
  - 3) Kloakkspillivatnið er viðgjørt í góðkendari skipan samb. IMO Resolútióin MEP.159(55), og spillivatnið ikki gevur sjónliga slóð í sjónum; og
- royndarúrslitið av skipanini er ásett í loyvisbrævinum um fyribyrging móti dálking frá kloakkspillivatni

*Skip og bátar minni enn 400 BT í føroyskum/donskum sjóumveldi, umframt í Eystursjónum, ella góðkend til færri enn 15 fólk*

Á føroyskum sjóumveldi er burturbeining av kloakkspillivatni bannað nærri enn ein fjórðing úr landi, uttan so at kloakkspillivatnið er viðgjørt í góðkendari skipan sambært reglunum galdandi størri skip

Toiletskipanir á skipum, ið sigla í omanfyri nevndum sjóøki, skulu uppfylla tey teknisku krøvini í ISO 8099 standardinum í útgávu, sum var galdandi á byggitíðspunktinum.

Viðm.: Ávís linari krøv til toiletskipanir eru galdandi fyri varandi skip kjølstrekt fyri 27. september 2003 ella latin eigaranum sum nýbygt fyri 27. september 2006.